

Bildverarbeitung

Mess-Software in neuem Look

Optisense

08.04.2022 - Optisense hat der Mess-Software OS Manager eine komplett neue Oberfläche verpasst.

Die Bedienung orientiert sich jetzt an etablierten Microsoft-Windows- und -Office-Standards und ermöglicht so einen intuitiven Einstieg in die computerunterstützte Messtechnik.

Mit dem OS Manager können Messdaten, zum Beispiel bei Schichtende, auf den PC übertragen werden, um diese zu archivieren. Die Messdaten sind so sicher und dauerhaft dokumentiert – und damit ist eine Hauptanforderung an moderne Beschichtungsunternehmen erfüllt. Zudem sind Kalibrierungen im Handumdrehen organisiert. So erzeugen Anwender für Kombinationen von Beschichtung und Substrat ganz einfach eine neue Applikation.

Der OS Manager kann zusätzlich Messwerte unmittelbar als Liniendiagramm beurteilen. Rechts sind die wichtigen Eckdaten der Messung übersichtlich und auf einen Blick abzulesen. Links sind Kennzahlen wie minimaler und maximaler Messwert, Mittelwert, Standardabweichung übersichtlich dargestellt. Im unteren Bereich werden die Toleranzbänder eingestellt und die Anzahl der Ausreißer, also Messwerte außerhalb der Toleranz, sind eingeblendet.



Der OS Manager kann zusätzlich Messwerte unmittelbar als Liniendiagramm beurteilen. Rechts sind die wichtigen Eckdaten der Messung übersichtlich und auf einen Blick abzulesen. Bild: Optisense

